

**LAVORI di RISTRUTTURAZIONE  
della Fontana di Piazza Indipendenza  
al QUARTIERE S. ROSA**

## **PROGETTO ESECUTIVO**

**Il Dirigente del Settore LL.PP.:**  
ing. Giovanni Puce




## **PREVISIONE PROGETTUALE ARCHITETTONICA**


***Tav. 02***

aggiornamento:  
agosto 2018


## SEZIONE S-S'




LEGENDA:



Opere di adeguamento in calcestruzzo armato




### Riempimento con inerti



Calcestruzzo cementizio alleggerito

## PIANTA



Scala 1:100